

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К приказу
министерства науки и
образования
России
от 09.11.2015 № 1309

УТВЕРЖДАЮ:
руководитель рабочей группы

Васильева Н.А.
подпись Ф.И.О.

«30» сентября 2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ 1 от «30» сентября 2016г.

объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» обособленное подразделение «Детский сад»

1.2. Адрес объекта: г. Астрахань, ул. Кубанская 23, корп.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, общая площадь 1237,9 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8354,7 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального -

(полное юридическое наименование здания, сооружения)

414057 г. Астрахань, ул. М.Луконина, 4а, тел. (8512) 33-03-15, e-mail gim256@yandex.ru Директор Ерёмкина Светлана Васильевна
(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя)

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани «Гимназия №2» (МБОУ г.Астрахани «Гимназия №2»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **414057. Г. Астрахань, ул. М. Лукомина 4, корп.1**

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права 30АА 905366 от 12.07.2013г.

1.9. Форма собственности: Муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по образованию и науки администрации МО «Город Астрахань»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 43**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет, обеспечение их содержания, воспитания, присмотра и оздоровления.**

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития НЕТ

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 325 детей

2.7. Доступность услуги для МГН:

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание, фото №
1	2	3	4	5	6	7

	Вход на территорию: перепад высот бордюров, бортовых каменей вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 2,5$ см	3,0	К, С, О	соответствуют	
	Бордюрные пандусы на пешеходных переходах	$\leq 1,5$ см	отсутствуют	К, С, О	соответствуют	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 5 см	более 5 см	К, С, О	соответствуют	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	отсутствуют	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	имеется	К, О, С	соответствуют	
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках	наличие	отсутствуют	С	установка	
	Ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	≥ 120 см	90 см	К, О, С	реконструкция	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	$\leq 4,0$ м	К, О, С	соответствует	

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости.	≥ 120 см	$\leq 4,0$ м	К, О, С	соответствует	
Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
- указатели направления движения	наличие	Отсутствуют	К, О, Г	установить	
- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	наличие	Отсутствует		не требуется	
Места отдыха	наличие	Отсутствуют	К, О, С, Г	не требуются	
Автостоянка для инвалидов	отсутствует			Не предусмотрено проектом	
Расстояние до входа в здание (предприятие, учреждение) (жилое здание)	≤ 50 м ≤ 100 м	≤ 10 м	К, О		
Доля машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	Отсутствует	К, О	Не предусмотрено проектом	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и дублирование знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	Отсутствует	К, О	установить	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Отсутствует	К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание, фото №
б/н	Крыльцо/входная площадка					
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или 1, 5 x 1,85 м	6,05 x 5,20	К	соответствует	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		К	реконструкция	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие		К, О, С	установка	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	К, О, С	замена	
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	0%	К, О, С	реконструкция	

	Навес	наличие	имеется	К, О, С	соответствует	
	Водоотвод	наличие	отсутств.	К, О, С	имеется	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	отсутств.		Не требуется	
б/н	Лестница наружная	наличие	имеется		реконструкция	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	соответств.	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	60 см	отсутств.	С	установить	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие	отсутствует	С	установить	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствует	О	реконструкция	
	- на высоте	0,85 – 0,9 м	имеются	О, С	соответствует	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 30 см	отсутствуют	С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	отсутствует	Г, С, О		
б/н	Пандус наружный	наличие	Отсутствует		Нет технической возможности	
	Ширина марша	≥ 100 см		К		
	Уклон	$\leq 1/12$		К		
	Высота одного подъема	≤ 80 см		К		

	Разворотные площадки:								
	- внизу	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				К			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				К			
	Поручни с двух сторон:	наличие				К, О			
	- на высоте	0,7 м				К			
	- на высоте	0,85 – 0,9 м				О			
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	≥ 30 см				К, О			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие				К, О			
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		Отсутств.		К, О	Не требуется		
	Тамбур								
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 1,5 \times 1,50$ м		3,75x1,50м		К	соответствует		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	распашные				К, О	реконструкция		
	- ширина проема в свету	$\geq 1,2$ м		-		К	реконструкция		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 1,4$ см		5 см		К	реконструкция		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуг)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена	Примечание, фото №
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	--	--	--------------------

						или реконструкция	
15	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения в одном направлении	$\geq 1,5$ м		$\leq 1,0$ м	К	реконструкция	
	Ширина пути движения при встречном направлении	$\geq 1,8$ м		$\leq 1,0$ м	К	реконструкция	
	Ширина перехода в другое здание	≥ 2 м		Отсутств.	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,4 \times 1,4$ м		$2,45 \times 3,20$	К	соответствует	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		Отсутств.	К, О, С, Г	Не предусмотрено проектом	
	- для инвалидов категории(О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		Отсутств.	О		
	- для инвалидов категории (К): глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		Отсутств.	К		
Лестница №1 (в зоне оказания услуг)							
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	60 см		отсутств	С	Не требуется	Услуги будут оказываться на 1-м этаже
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней	наличие		отсутств	С	Не требуется	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		Отсутств.	О, С	Не требуется	
	На высоте	$0,85 - 0,9$ м		Отсутств.	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим	≥ 30 см		Отсутств.	О, С	Не требуется	

окончанием							
Лестница №2 (вкладка при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)							
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги	наличие	Отсутств.	отсутствует	Не требуется	Обслуживание инвалидов на 1 этаже здания		
Кабина:		Отсутств.		Не требуется			
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,7 x 1,5 м	Отсутств.	К				
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	Отсутств.	К				
- Поручни	наличие	Отсутств.	О				
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Отсутств.	С				
Знак доступности	наличие	Отсутств.	К, С				
Пандус внутренний к лестнице №2	наличие	Отсутств.					
ширина марша	≥ 1 м	Отсутств.	К				
уклон	Не более 1/12	Отсутств.	К				
Разворотная площадка внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	Отсутств.	К				
Поручни двухсторонние непрерывные	наличие	Отсутств.	К, О				
- на высоте	0,7 м	Отсутств.	К				
- на высоте	0,85 – 0,9 м	Отсутств.	О				
- горизонтальные завершения вверх и внизу с нетравмирующим окончанием	≥ 30 см	Отсутств.	О, С, К				
Пандус переносной	наличие	Отсутств.	К	Не требуется			
Подъемник для инвалидов:	наличие	Отсутств.	К	Нет технической возможности			
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М),	наличие	Отсутств.	К, О				

	траволатор (Т)						
	Спальная комната			имеется		Реконструкция (расширение дверного проема, замена дверного блока)	
	Ширина проема двери в свету	≥ 90 см	80	К, О			
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 120 см		О			
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	Отсутс.	К		Не предусмотрено проектом	
	Стол с высотой рабочей поверхности	60 – 80 см		К, О			
	Помещение для образовательной деятельности			имеется	К, О	реконструкция	
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	0%	К			
	Ширина прохода к месту для колясочника	≥ 120 см	120 см	К			
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 1 шт.	Отсутств.	Г			
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
№ помеще- ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Примечание, фото №	

плану БТИ	инвалидов	норматив	нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1 Санузел	наличие	имеется	реконструкция	
Знак доступности помещения	наличие	отсутств.	установить	
Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	≥ 90 см	80 см	Реконструкция (расширение дверного проема, замена дверного блока. Увеличение ширины помещения	
Открывание дверей	наружное	Внутрен.	Не требуется	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутств.		
Количество кабинок	≥ 1 шт.	1		
- ширина дверного проема	≥ 90 см	80 см	Реконструкция (расширение дверного проема, замена дверного блока)	
- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	3.10x3.55		
- опорные поручни	наличие	Отсутств.		
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	отсутств		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	отсутств		
- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Отсутств.		
Знак доступности кабины на высоте		Отсутств.		

		1,35 м		отсутствует	К, О	
	Раковина с опорным поручнем	наличие		отсутствует	К, О	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		Отсутств.	К	
	- высота раковины с опорным поручнем	75 – 85 см наличие		Отсутств.	К, О	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или		Отсутств.	К	Не требуется
		вертикальной формы				
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,8 \times 1,5$ м		0,80x 0,80	К, О	Реконструкция душевой. Перепланировка душевых кабинок, дверного проема
	Размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		Отсутств.	К, О	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		Отсутств.	С	Не требуется
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие		отсутств	К, О, С	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание, фото №
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Отсутств.	С	Не требуется	

Надписи:	наличие	отсутств	С, Г	Не требуется
размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	Отсутств.	К, С, Г	выполнить
высота прописных букв	$\geq 7,5$ см		С	Не требуется
освещенность	наличие		С	Не требуется
Указатели, пиктограммы:	наличие		С	Не требуется
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	Отсутств.	К, С	
высота прописных букв	$\geq 7,5$ см	Отсутств.	С	Не требуется
освещенность	наличие	Отсутств.	С	Не требуется
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	Отсутств.	С	создание
высота размещения	1,3 – 1,4 м	Отсутств.	С	1.3-1.4м
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Отсутств.	С	нет
на кнопках управления лифта	наличие	Отсутств.	С	Не требуется
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Отсутств.	С	Не требуется
Текстофоны (текстовые телефоны)	наличие	Отсутств.	Г	Не требуется
Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты	(не менее 1 шт.)			
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутств.	С, Г	При необходимости
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Отсутств.	К	Не требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутств.	С	Не требуется
Звуковой маяк у входа (динамик с	наличие	Отсутств.	С	Не требуется

Категории «С, Г» в
обособленном
подразделении не
обслуживаются

Сотовый телефон

Инвалиды
категории «С» не
обслуживаются

радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м							
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Отсутств.	Г, С	Не требуется			
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутств.	К, С, О, Г	Не требуется			

7. ВЫВОДЫ.

1. Категории «С, Г» в обособленном подразделении «Детский сад» не обучаются.
2. Здание частично доступно для категории «О», Недоступно для категории «К».
3. Для адаптации территории прилегающей к объекту для категорий «К, О» необходимо построить и обустроить согласно СНиП

бордюрный камень по ул. Кубанская, городской администрации выполнить работы по устройству подъезда к зданию обособленного подразделения или построить стоянку для автомобилей инвалидов с установкой соответствующих знаков.

4. Для адаптации входной группы установить пандус технически невозможно, так как высота порогов очень высокая и «хвост» пандуса перекрывает центральную аллею и мешает передвижению.
5. Для адаптации санитарно-бытовых помещений необходимо разработать ПСД и выполнить их реконструкцию с учетом требований для категорий «К, О» инвалидности.
6. Для адаптации средств информации для категорий «К, О» выполнить установку средств информации и телекоммуникации.
7. Установить тактильные средства информации о предоставляемых услугах с цифрами, буквами по Брайлю.
8. Для адаптации путей к главному входу необходимо установить знаки доступности учреждения и указатели направления.
9. Для адаптации входа в здание, на наружную лестницу установить поручни с двух сторон, тактильные полосы, с выделением цветом краевых ступеней.

Руководитель обособленного объекта:
Директор МБОУ «Г. Астрахань «Гимназия №2»
С.В. Ерёмина

С.В. Ерёмина

Дата заполнения

2016г.

Представитель общественной организации
ВОИ Советского района

города Астрахани
Боброва Н.П.

Дата согласования «17» июня 2016г

Исп. Васильковская Е.В. Тел. 33-46-11